


OBSERVAÇÃO:

- OS PILARETES (PILARES DE LIGAÇÃO ENTRE A FUNDAÇÃO E O BALDRAME) POSSUEM A MESMA SEÇÃO E FERRAGEM QUE OS PILARES DO PRIMEIRO LANCE;
- EM FUNÇÃO DA AGRESSIVIDADE DO AMBIENTE EM QUE OS PILARETES SE ENCONTRAM (O CONTATO DIRETO COM O SOLO), DEVERÃO SER TOMADOS ALGUNS CUIDADOS PARA GARANTIR A SEGURANÇA DAS ARMADURAS, PARA EVITAR QUE VENHAM A SOFRER CORROÇÃO. SEQUEM ALGUMAS SUGESTÕES:
 - a) IMPERMEABILIZAR DEVIDAMENTE OS MESMOS, PODENDO SER COM MANTA ASFÁLTICA OU TINTA CIMENTÍCIA, EM NO MÍNIMO 4 DEMÃOS;
 - b) AUMENTO DA SEÇÃO DO PILAR EM 2cm PARA CADA LADO, MANTENDO-SE A ARMADURA E OS ESTRIBOS ORIGINAIS, DE FORMA QUE O COBRIMENTO PASSE A SER DE 4 à 5cm;
 - c) REVESTIMENTO DO PILAR (REBOCO) DE 2cm COM ADIÇÃO DE ADITIVO IMPERMEABILIZANTE.

SE CONSTATADO QUE EM ALGUM TRECHO DA ESTRUTURA HOUVE NICHOS DE CONCRETAGEM (BICHEIRA) OU QUALQUER FALHA, PROSSEGUIR DA SEGUINTES FORMAS:

- 1º DEVERÃO SER REMOVIDAS AS PARTES SOLTAS (APICAMENTO DA REGIÃO);
- 2º EFETUAR A LIMPEZA DA REGIÃO APICADA;
- 3º CONCRETAR A REGIÃO DA FALHA COM ARGAMASSA DE RECUPERAÇÃO, PODENDO SER: SIKATOP 122 PLUS DA Sika OU EMACO R300 DA BASF-DEGUSSA.

EM HIPÓTESE ALGUMA A FALHA DEVE SER SIMPLEMENTE REBOCADA COM REBOCO COMUM. EM DÚVIDA, CONSULTAR O ENGENHEIRO DE EXECUÇÃO OU PROJETISTA.



PLANTA DE FORMAS VIGAS FECHAMENTO RESERVATÓRIOS - Nível 684 cm

Resistência do Concreto
 $f_{ck} = 25MPa = 250kgf/cm^2$

LEGENDA FORMAS

- FACE FIXA DO PILAR
 - PILAR QUE MORRE
 - PILAR QUE NASCE
 - PILAR QUE DIMINUI DE SEÇÃO
 - PAREDE SOBRE LAJE
 - DIREÇÃO DAS TRELIÇAS
 - VAZIO DA LAJE
- Resistência do Concreto**
 $f_{ck} = 25MPa = 250kgf/cm^2$

OBRA: E.M.E.B BARRA BONITA - SC		ÁREA: 2.124,12m ²	
PROJETO: ESTRUTURAL		ESCALA: 1/75	
PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE BARRA BONITA CNPJ: 01.612.527/0001-30		DATA: MAIO DE 2022	
RESPONSÁVEL TÉCNICO: URBANE ARQUITETO E URBANISTA CAU Nº 41.08926-1		RESPONSÁVEL TÉCNICO: CLEITON LUIZ BANFI ARQUITETO E URBANISTA CAU Nº 41.08926-1	
		FRANCA: E6	